

# EEN BLOK STAD ROTTERDAM SPOORPUNT

## Erratum 2. 23-05-2017

De verkoopstukken zijn met uiterste zorg samengesteld. Desondanks hebben wij onvolkomenheden hierin ontdekt. Deze worden door dit erratum gecorrigeerd. Dit erratum bestaat uit een overzicht van wijzigingen ten opzichte van de verkoopstukken.

---

### Verkooptekeningen

---

Bouwnummer 1, 10,11,12,13,14,15,16,17,18 en 19.

In de verkooptekeningen staat in de doorsnede de volgende tekst vermeld bij de begane grondvloer: "vloerafwerking zand/cement mortel door koper". Dit is niet correct. De begane grondvloer zal worden opgeleverd inclusief een zand-cement afwerkvloer.

De beschrijving moet zijn: "vloerafwerking zand-cement mortel in casco uitvoering"

Dit geldt ook voor de vloer achter de voordeur van de bovenwoningen.

---

Bouwnummer 10, 12, 14, 16, 18.

De plaats van het kruipluik van de benedenwoningen wijzigt. Het luik wordt geplaatst op een positie zo dicht mogelijk achter de voordeur. De exacte plaats van het luik is afhankelijk van de onderliggende constructie en wordt tijdens de uitvoering bepaald.

